



H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A.

H.Cegielski-Poznań S.A.
ul. 28 Czerwca 1956r. nr 223/229
61-485 Poznań

tel: +48 61 831 15 65
e-mail: hcp@hcp.com.pl
www: <http://hcp.com.pl>

Usługi serwisowe

SERWIS SILNIKÓW DIESELA

Opis produktu

[Dział Serwisu H.Cegielski-Poznań S.A.](#) błyskawicznie reaguje na problemy klientów i zmieniające się przepisy oraz wymagania w stosunku do silników spalinowych i ich eksploatacji na całym świecie. O przewadze serwisu HCP nad konkurencją świadczą:

- Posiadanie własnej, zaakceptowanej przez GL „Metodę Certyfikacji Silników IAPP” (dotyczy silników HCP wyprodukowanych w latach 1990-2000) pozwalającej, po wykonaniu niezbędnych modyfikacji i regulacji, na uzyskanie certyfikatu IMO, potwierdzającego spełnienie przez dany silnik dwusuwowy napędu głównego przepisów MARPOL VI, odnośnie ograniczonej emisji NOx.
- W oparciu o wiedzę i doświadczenie licznych specjalistów H.Cegielski-Poznań S.A. stworzyliśmy i opatentowaliśmy CSR PACK – rozwiązanie będące specjalnym zestawem przedsięwzięć poprawiających współpracę układu tłok/tuleja. Projekt ten został wdrożony w wielu silnikach typu RTA. Wieloletnia eksploatacja tych urządzeń wykazuje zwiększenie żywotności różnych elementów tego układu oraz wydłużenie czasu między ich przeglądami (TBO), co redukuje koszty operacyjne użytkownika.
- Wykonywanie napraw strukturalnych dwusuwowych silników napędu głównego z wykorzystaniem technologii spawania, opracowanej przez specjalistów Grupy HCP, każdorazowo zatwierdzane przez wyspecjalizowane towarzystwa klasyfikacyjne.

Oprócz w/w prac specjalnych oferujemy również:

DLA SILNIKÓW 2-SUWOWYCH

- inspekcje silników
- przeglądy okresowe silników
- rozwiązywanie problemów technicznych na silnikach
- ustawienie i regulacja
- przegląd , naprawa, modernizacja układu pneumatycznego/układu sterowania

- smarowanie cylindrów, modyfikacja systemu Alpha
- przeglądy tulei cylindrowych
- korekta osiowania wału i ułożenia silnika w eksploatacji

DLA SILNIKÓW 4-SUWOWYCH

- inspekcje silników
- przeglądy okresowe silników
- wymiana wału
- wymiana wału rozrzędu
- honowanie tulei cylindrowej
- wymiana bloku cylindrowego
- regulacja
- naprawa głowic cylindrowych
- regeneracja korbowodów

Nasz zespół serwisantów składa się z 50 osób z wieloletnim doświadczeniem, gotowych do podróży i świadczenia usług serwisowych na całym świecie. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie Klient eksploatuje urządzenia dostarczone przez HCP.

FILM PROMOCYJNY: [SPARE PARTS AND SERVICE](#)

Katalog: [HCP_folder_service_2022_compressed](#)

DZIAŁ SERWISU H.CEGIELSKI - POZNAŃ S.A.

ul. 28 Czerwca 1956r. nr 223/229

61-485 Poznań/POLSKA

Tel: +48 61 831 12 61, +48 61 831 15 93, +48 61 831 10 01

e-mail: hcpservice@hcp.eu; malgorzata.lachowicz@hcp.eu

ZAGRANICZNE BIURA STAŁEGO NADZORU

HAMBURG / GERMANY

tel.: +49 40 38600430,

mob: +49 175 4076226

e-mail: hcegielskIService-hamburg@hcp.eu

Zastosowanie

